


ACアダプターのケーブルに無理な力を加えないようにご注意ください。

ノートパソコン用ACアダプターの出力プラグ付近から発煙し、プラグが破損したなどの事故が発生しています。

【原因】 ノートパソコンとACアダプターの接続部（DC出力のプラグ）のケーブルに無理な力が加わり、ケーブル内の芯線が断線してショートやスパークが発生し、発煙したと推定されています。

ケーブルを
引っ張らない

ケーブルを
折り曲げない



ケーブルに無理な力を加えない!!

事故を防ぐために！

- プラグの抜き差しは、プラグ本体を持って行ってください。
- ACアダプターの持ち運び時にも、ケーブルを無理に折り曲げないように注意してください。
- ケーブルがねじれた状態で使用しないでください。
- ケーブルが膨らんでいたり、傷ついている場合は使用しないでください。